

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - RELATÓRIO
ALUNA : TERESA REGIA SOARES DOS SANTOS
SUPERVISOR : PROFº EDSON DA COSTA PEREIRA
ORIENTADOR : PERYLLO RAMOS BORGES

CAMPINA GRANDE - PB
SETEMBRO = 1985 .



Biblioteca Setorial do CDSA. Setembro de 2021.

Sumé - PB

IDENTIFICAÇÃO

ALUNA : TERESA RÉGIA SOARES DOS DANTOS

CURSO : ENGENHARIA CIVIL

ÓRGÃO : RIQUE PALACE HOTEIS S/A .


ÁREA DO ESTÁGIO : COLINA PLAZA HOTEL

INÍCIO DO ESTÁGIO : 06 DE MAIO DE 1985

TERMINO DO ESTÁGIO : 30 DE AGOSTO DE 1985

CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO : 20 HORAS SEMANAIAS

TOTAL DE HORAS DO ESTÁGIO : 320 HORAS .

Prof. R. Coordenador de Estágio
DEC/CC/IT/FAU/UFSC


ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO
- INTRODUÇÃO
- DESENVOLVIMENTO
- CONCLUSÃO
- BIBLIOGRAFIA UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIO-NADO .

APRESENTAÇÃO

No presente relatório , procurou-se identificar da maneira mais objetiva possível , os trabalhos realizados na Obra de Construção Empresa Rique Palace Hotéis S/A , nas Obras de Construção do Colina Plaza Hotel, localizado à Rua das Baraúnas 390 , Lote 007 , Quadra 10 , Loteamento Santo Izidro , Bairro Bodocongó , nesta cidade de Campina Grande , no período compreendido entre os dias : 06/05 a 30/08 de 1985 , sob a supervisão do Profº Edson da Costa Pereira e da orientação do Profº Peryllo Ramos Borba .

INTRODUÇÃO

No decorrer do presente estágio , tivemos como objetivo acompanhar a execução da estrutura de um Hotel em suas diversas fases , que incluiram a moldagem das formas , a armação das ferragens , a confecção das nervuras e blocos vazados para as lajes premoldadas' a preparação do concreto na betoneira , o lançamento e adensamento desse concreto e finalmente , o descimbramento , que consiste na desmoldagem das formas , após decorrido o período necessário p/ que o concreto armado atinja o seu estágio limite de resistência , com a ocorrência do fenômeno da cura .

Todas essas fases foram acompanhadas em seus detalhes , analisadas de acordo com as informações adquiridas com a apresentação das disciplinas da fase profissionalizante do Curso de Engenharia Civil , como também foram verificadas as orientações contidas nas normas , particularmente a NB - 1/78 , da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT .

O Edifício (Hotel) acima mencionado , é denominado COLINA PLAZA HOTEL , construído sob a administração direta da empresa RIQUE PALACE HOTELIS S/A. , recebendo para sua execução , apoio financeiro de vários órgãos governamentais , entre os quais SUDENE e FINOR

Este relatório entre outros assuntos leva em seu conteúdo : as informações sobre ocorrências rotineiras num canteiro de obras' de uma construção civil , particularmente na execução da estrutura (execução das lajes , vigas , colunas , marquises , reservatórios e peças para elevadores em concreto convencional e peças premoldadas .

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

O terreno onde se está erguendo a edificação , tem uma área de $18.760\ m^2$, com topografia apresentando acentuado desnível , verificando-se em seu solo , em alguns locais a existência de rochas ,
pelo que houve
o que houve? necessidade da utilização de explosivos .

Mas, as citadas fundações estão de acordo com o estudo geotécnico e respectivo cálculo estrutural .

Sob o aspecto arquitetônico , a obra apresenta-se distribuída em quatro pavimentos e cinco blocos .

DESCRICAÇÃO DO ESTÁGIO

Ao iniciar o presente estágio , a obra apresentava uma situação tal , que teve inicio e acompanhamento da execução (continuidade) da obra , onde se pode verificar as seguintes realizações :

- Colocação das armaduras das vigas .
- Colocação das formas em todos os pavimentos .
- Concretagem .
- Descimbramento .
- Na realização dos trabalhos , foram utilizados os seguintes equipamentos :

- Betoneira com capacidade para 500 litros .
- Guinchos modelo 90 L2N , potência de 2CV em motor de indução trifásica .

Serra elétrica modelo EPN 2L , motor assíncrono trifásico .

- Formas metálicas para confecção das nervuras e blocos vazados para as peças premoldadas (chapa de 1/8") .

MATERIAL UTILIZADO

I - FERRAGENS:

O material destinado às armaduras para concreto armado se constitui dos aços :

- CA - 50 e CA - 60 .
- torno de virar ferro .
- bancada de virar ferro.
- máquina de cortar ferro (1/4" a 5/8")

contin.

- SCHYZ (para corte de vergalhão até $1/2''$) .
- Para as colunas foram utilizados as seguintes bitolas : $1/2''$, $1/4''$, $5/8''$.
- Pra as vigas : $1/2''$, $3/8''$, $1/4''$, $5/8''$
- Nas escadas : $3/16''$, $1/2''$, $1/4''$.

* <u>Estríbos</u>	$37/17 - C.20$
	$27/17 - C.20$
	$8/38 - C.18 \text{ e } C.15$
	$83/18 - C.12$
	$83/10 - Coberta - C.20$

Estríbos

Dilatação - 12 - 27 - C.15



Estríbos Vigas Abatidas - 3.4 cada 30 , 11/20

Costela 3X2 $\varnothing 5.0$

* Nervuras :

$3.70 \text{ m} - 1 \varnothing 3/4 \text{ e } 2 \varnothing 1/4''$

$2.50 \text{ m} - 2 \varnothing 5.0 \text{ e } 1 \varnothing 3/4''$

- No patamar das escadas (em balanço) foram utilizados tirantes (peças tracionadas) objetivando fazer com que o conjunto trabalhe monoliticamente, evitando fissuras estéticas.

Toda a ferragem utilizada na obra durante a realização do presente estágio, foi criteriosamente conferida: em suas bitolas; comprimento e quantidades de ferros, espaçamentos e quantidade de estríbos, dobramento dos ferros, ancoragem, proteção, etc...

2 - Formas :

Na confecção das formas foram utilizadas :

- Tábuas de madeira do tipo "PITIA".

No escoramento "estroncas de litro", contraventadas com sarrafos, e para se prevenir contra futuros problemas com os "sarrafos" e "cunhas" durante a concretagem, procurou-se observar a segurança dos mesmos, como também a conferência dos prumes e alinhamentos das formas dos pilares no momento de sua colocação, antes e depois da concretagem evitando-se o desalinhamento.

Nas formas das vigas, foram observados os detalhes na prevenção contra o surgimento de flexão e desalinhamento antes e depois da concretagem.

Na retirada das formas (descimbramento), dedicou-se cuidado especial no sentido de conservar o material para o maior (máximo) reaproveitamento possível.

Quando verificada a existência de falhas na superfície de elementos estruturais, eram logo sugeridas imediatas providências, obedecendo os padrões normativos.

*→ Não fui eu que fiz?
Fizemos aquela obra!*

Os escoramentos obedeceram os seguintes critérios :

- Para os pilares - 28 dias.
- Para as lajes e vigas - 21 dias.
- Para lajes premoldadas - 15 dias.

3 - Concreto :

a) Preparo :

O concreto utilizado na obra foi executado com cimento , areia e brita . A mistura foi realizada com a utilização de betoneira .

O material preparado em cada operação da betoneira sempre foi compatível em quantidade com o volume necessário para a concretagem imediata , o que possibilitou maior eficiência na produção e emprego , principalmente em se levando em conta o porte da obra .

Todas as padiolas utilizadas tinham as seguintes dimensões :
40 X 45 X 21 cm .

b) Transporte :

O concreto após sair da betoneira foi transportado em carros de mão (com rodas pneumáticas) e baldes .

A betoneira estava muito bem localizada em relação aos pontos de concretagem . O posicionamento da betoneira teve sua importância na conservação de uma mistura mais homogênea , sem segregação do concreto , como também na conservação de alguns elementos constituintes passíveis de evaporação ou mesmo vazamento .

Para o transporte vertical do concreto, desde a betoneira até os pavimentos superiores foram utilizados dois guinchos .

c) Lançamento e Adensamento :

Durante a execução da obra , pode-se verificar o rígido cumprimento da NB - 1/78 , da ADNT , na qual é fixado um intervalo máximo de uma hora entre o preparo do concreto e o seu lançamento , o que dispensou sumariamente o uso de retardadores de pega .

O adensamento a princípio , foi feito mecânicamente com a utilização do vibrador . Porém quando o vibrador sofreu avarias , o adensamento passou a ser feito de forma manual (com utilização de soco de ferro pelos operários) enquanto se consertava o equipamento mecânico .

d) Premoldados :

Na execução da obra , foram utilizados recursos que permitiram a instalação de peças premoldadas que constituem as lajes . Essas peças premoldadas foram confeccionadas pela própria firma responsável pela construção do hotel , e foram compostas de trilhos (nervuras) de concreto armado e blocos vazados de argamassa de cimento .

As nervuras foram confeccionadas utilizando-se cimento , areia e cascalhinho , para um traço equivalente à confecção de 18 trilhos , nos seguintes comprimentos : 3,70 m ; 1,90 m e 2,50 m , variando de acordo com os vãos das lajes .

A ferragem usada foi a seguinte :

- 1 ferro de 1/4" na parte superior do trilho
 - 2 ferros de 1/4" na parte inferior do trilho .
- Estríbos | 3,70 m - 1 Ø 3/4" e 2 Ø 1/4".
| 2,50 m? - 2 Ø 5,0 e 1 Ø 3/4"

A bitola dos estríbos foi de 5,0 mm ?

Na confecção da laje , isto é , na sua execução objetivando aumentar a rigidez do sistema , foram executadas faixas de laje , como também foi feita a distribuição de ferragem negativa de acordo com detalhes fornecidos pelo Engenheiro Calculista da Estrutura .

O capeamento das lajes foi feito com concreto simples , sendo utilizado como agregado graúdo , o cascalhinho .

As nervuras das lajes foram engastadas nas vigas , com a ferragem armada nas vigas e posteriormente coberta com cascalhinho .

e) Traços : (Dosagem)

Na execução da estrutura , foram utilizados os seguintes traços:

- Vigas e Pilares - 1 : 2,5 : 4
 - Concreto Magro - 1 : 3, 0: 5
 - Concreto Simples - 1 : 2,5 : 4 (cascalhinho)
- Trilhos (nervuras)-1 : 2,5 : 4
- Bloco - 6 : 1

CONCLUSÃO

O estágio a que me submeti foi de uma grandeza inestimável, pois em poucos dias , pude começar a fazer importantes associações das orientações recebidas em sala de aula , com as aplicações práticas.

O estágio teve importância capital para mim , que estou sendo lançada num mercado altamente competitivo , depois de cumprir um ciclo de ensinamentos teóricos , tendo a oportunidade de conviver com a realidade dos fatos que ocorrem rotineiramente em um canteiro de obras , principalmente por se tratar de uma obra de grande porte, onde as diversificações se fazem sentir a cada fase do desenvolvimento da obra .

*Oba.: Ficou o bastante tempo
e cansativo.*

Foi enfim , uma experiência nova e marcante .

Espero , o início de uma série de relevantes experiências , que acumuladas , possam me fornecer subsídios para o desenvolvimento de um trabalho digno e útil , dentro da minha nova profissão .

BIBLIOGRAFIA

- Rocha , A.M. , Curso Prático de Concreto Armado Vol. I e II,
cidade Rio de Janeiro , Editora , 1984 .
- Curso de Construções de Edifícios (apostila) .
- Normas Brasileiras NB - 1/78 , da Associação Brasileira de Normas
técnicas (ABNT) .
- Como evitar erros na construção - Editora PINI , 1979 .

Setembro de 1985 .
Campina Grande (PB)