
Universidade Federal da Paraíba

PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DO INTERIOR

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA.



RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

FRANCISCO DE ASSIS MACEDO SANTOS

Francisco de Aria Macedo Santos

FRANCISCO DE ASSIS MACEDO SANTOS

ENGENHARIA DE MATERIAIS

MATRÍCULA: 811229-6



Biblioteca Setorial do CDSA. Abril de 2021.

Sumé - PB

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - APROVADO EM 12 / 10 /1968

NOTA: 8 - (outo)

EXAMINADORES:

Maria do Locorro de Lacerda

CAMPINA GRANDE - PB



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que FRANCISCO DE ASSIS MACEDO SANTOS, aluno do curso ENG. DE MATERIAIS da UNIVERSTDADE FEDERAL DA PARAIBA cumpriu nesta • empresa estágio iniciado em 21/03/88 com um total de 1.230 Horas no setor IN JEÇÃO-PLÁSTICA:

Para maior clareza, firmamos a presente.

Manaus, 21 de Setembro de 1988.

MOTO HONDA DA AMAZONA LI

Leministração de Pessoal

RICA:

Junua, 160 - Dist Ind Marechal Castelo Branco

1. 324 - CEP. 69.000 - Manaus - AM.

FILIAIS:

Ibirapuera: Rua Sena Madureira, 1500 - São Paulo - SP - CEP. 04021 Santo Amaro: Rua Chafic Maluf, 294 - São Paulo - SP CEP 04710 Alphaville: Alameda Araguaia, 45-A-Barueri - SP - CEP 06400

ÍNDICE

		Pāgina
		F-60.
AGRADECIMENTOS	٠.	· i
INTRODUÇÃO		ii
FLUXOGRAMA -		iii
1.ª ETAPA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO:		•
1. ENSAIOS FÍSICOS E QUÍMICOS EM ELASTÔMEROS		1
2. LOCAL DE REALIZAÇÃO		. 1 8
2.1 - MOTOHONDA DA AMAZÔNIA LTDA - Manaus/AM		1
2.2 - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE		1
3. RESUMO		1
4. LISTA DE SÍMBOLOS		2
5. INTRODUÇÃO		3
5.1 - Pláticos		3
5.2 - Elastômeros		3
5.3 - Fibras		4
6. TEXTO		4
7. DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS		6
7.1 - Ensaio das Propriedades Originais	• •	6
7.2 - Ensaio de Envelhecimento Acelerado		6
7.3 - Deformação Permanente à Compressão		7
7.4 - Imersão em Oleo	•	. 7
8 MATERIAL ANALISADO		. 8

				Pagina
8.1 -	PVC .			8
8.2 -	EPDM			8
8.3 -	Formulas			9
-	8.3.1 - Tensão de ruptura			9
	8.3.2 - Deformação		• .	9
•	8.3.3 - Deformação permanente à compress	ãc		9
8.4 -	Calculos	•		10
8.5 -	Propriedades Originais	•	٠	10
	8.5.1 - Amostra I			10
	8.5.2 - Amostra II	•	•	11
	8.5.3 - Amostra III		•	11
8.6 -	Envelhecimento Acelerado (70° X 70h)	•	•	12
	8.6.1 - Amostra I			12
	8.6.2 - Amostra II	•	•	12
	8.6.3 - Amostra III	•	•	12
8.7 -	Estudo Comparativo	•	•	13
	8.7.1 - Amostra I	•	•	13
	8.7.2 - Amostra II	•	•	14
	8.7.3 - Amostra III	•		14
	8.7.4 - Conclusão dos Testes	•	•	14
8.8 -	Deformação Permanente à Compressão (70°C	x22	2h)	15
	8.8.1 - Teste I	•	•	15
	8.8.2 - Teste II		•	16
	8.8.3 - Teste III	•	•	16
	8.8.4 - Conclusão dos Testes	•	•	16
RESUL	TADOS	•	•	17
9.1 -	Observação			17

9.

10.	RELAÇÃO DOS RESULTADOS CALCULADOS COMO ANTERIOR	ME	N	
	TE	•	•	18
	10.1 - Resultados do Laboratório			18
	10.2 - Conclusão dos Testes	•	•	21
11.	DISCUSSÃO			21
12.	CONCLUSÃO	•:	•	21
2.ª	ETAPA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO			
1.	CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE INJEÇÃO PLÁSTICA	•	•	23
	1.1 - Local de Realização		•	23
	1.2 - Resumo	•		23
	1.3 - Lista de Símbolos		•	24
	1.4 - Introdução	•	•	24
	1.5 - Componentes da Injetora		•	25
	1.5.1 - Tremonha ou reservatório de matér	ia	-	
	prima	•	•	26
	1.5.2 - Canhão	•		26
	1.5.3 - Cilindro de injeção de aqueciment	0		26
	1.5.4 - Bico de injeção	•	•	26
	1.5.5 - Sistema de abertura e fechamento	d	lo	
	mclde .		•	26
	1.5.6 - Molde	•	•	27
2.	TEXTO		•	27
	2.1 - Comportamento do Termoplático no Processo	ċ	le	
	Injeção	•	• .	27
7	DESCRIÇÃO DAS MÃOUINAS			20

		٠		
			•	
•				
			Pāgina	
-	3.1 - Maquina de 350 ton		29	
•	3.2 - Maquina de 650 ton		29	
	3.3 - Esquema das Maquinas		29	
4.	MATERIAL UTILIZADO		31	·
	4.1 - Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)		31	
	4.2 - Polietileno (PE)	• •	31	
,	4.2.1 - PE de alta densidade		32	¢
	4.2.2 - PE de baixa densidade		33	
			33	
	4.3 - Polipropileno (PP)	• •	33	
5.	FLUXOGRAMA	****		
• .	5.1 - Fluxograma do Setor		37	
6.	CONCLUSÃO		39	
. 3ª	ETAPA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO			
1.	DECIMO			
	RESUMO .	• •	40	•
2.	INTRODUÇÃO		40	,
2.		por		•
2.	INTRODUÇÃO	por		
2.	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas		40	
2.	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção		40	
2. 3.	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção 2.2 - Temperatura Média de Operações com a Maté		41	
	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção 2.2 - Temperatura Média de Operações com a Maté Prima Utilizada TEXTO		41	
	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção 2.2 - Temperatura Média de Operações com a Maté Prima Utilizada		40 41 44 44	
3.	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção 2.2 - Temperatura Média de Operações com a Maté Prima Utilizada TEXTO 3.1 - Exemplo de Molde de Duas Cavidades RESULTADOS		41 44 44 45 46	
3.	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção 2.2 - Temperatura Média de Operações com a Maté Prima Utilizada TEXTO 3.1 - Exemplo de Molde de Duas Cavidades		41 44 44 45	
3.	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção 2.2 - Temperatura Média de Operações com a Maté Prima Utilizada TEXTO 3.1 - Exemplo de Molde de Duas Cavidades RESULTADOS		41 44 44 45 46	
3.	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção 2.2 - Temperatura Média de Operações com a Maté Prima Utilizada TEXTO 3.1 - Exemplo de Molde de Duas Cavidades RESULTADOS		41 44 44 45 46	
3.	INTRODUÇÃO 2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas Injeção 2.2 - Temperatura Média de Operações com a Maté Prima Utilizada TEXTO 3.1 - Exemplo de Molde de Duas Cavidades RESULTADOS		41 44 44 45 46	

							P	āgina
			ı ,					9
	4.2 - Desenhos da	ıs Peças	em Es	tudo		.•	•	52
5.	DISCUSSÃO		â.e.s		12	, •	•	5 2
6.	CONCLUSÃO	22 III	24		*	•	٠	5 3
7.	CONCLUSÃO GERAL	3	±			:	•	55
	BIBLIOGRAFIA			:*	9	٠.	•	56
	ANEXO -	9		E 20 ,			17. 4 0	5 7

AGRADECI MENTOS

Agradecemos primeiramente a DEUS, pois através da fé que temos nele, fomos capazes de realizar este trabalho.

Agradecemos aos nossos Pais, por terem nos dado a vida e oportunidade de chegarmos aonde estamos.

E importante tecer algumas palavras de agradecimento às pessoas que contribuíram para a realização deste estágio supervisionado, em acordo com as necessidades Universidade - Empresa.

À coordenadora de estágio supervisionado, Prof.ª Elida Eduarda Farmá que gentilmente empenhou-se em pleitear a opor tunidade de colocação naquela conceituada indústria.

A Prof. Maria do Socorro Lacerda que gentilmente nos orientou da melhor meneira possível.

Especial agradecimento à empresa "MOTOHONDA DA AMAZÓ nia LTDA" pela confiança e apoio, especialmente pela Direção e pssoas mais próximas como: Maria do Socorro Silva, Oswaldo Irié, Jucy Nunes de Sena, Leif Gustafesson, Jorge Tamara, Renato Matins da Cruz, Enny Ferreira, Frank Paiva Parente, Antonio Carlos Pereira de Souza, Vicente Jonio Azevedo da Rocha, Jaime Gomes de Lima, Jorge Nez Lopes de Souza, Francisto de Assis C. Oliveira, José Soares Pinto; que diretamente colaboraram para a concretização deste objetivo. As demais, que indiretamente foram elementos importantes, meus sinceros agradecimentos.

E ainda, o "Instituto Euvaldo Lodi" que tem se preocupado em manter este vínculo atuante no decorrer dos anos. mesmo aqueles difíceis, através de sua Diretoria.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho são tratadas as atividades desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado realizado na MOTOHONDA DA AMAZÔNIA LTDA, situada no Distrito Industrial "Marechal Castelo Branco" em Manaus-AM, no período de 21/03 a 21/09/88.


Dividimos estas experiências em três etapas que tra tam de estudos e melhoramentos a respeito de polímeros.

Na primeira etapa, evidenciamos ensaios físicos e qu<u>í</u> micos em elastômeros.

Em seguida, a segunda etapa relata o processo e controle de injeção de plásticos.

Na terceira e última etapa desenvolvemos as caracterís ticas da injeção plástica no controle de qualidade do material polimérico.

FLUXOGRAMA



1ª ETAPA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

ENSAIOS FÍSICOS E QUÍMICOS EM ELASTÔMEROS

PERIODO DE PERMANÊNCIA:

ORIENTADOR INTERNO : MARIA DO SOCORRO SILVA

SUPERVISÃO DO CHEFE DE

LABORATÓRIO

: OSWALDO IRIÊ

1. TĪTULO

"ENSAIOS FÍSICOS E QUÍMICOS EM ELASTÔMEROS"

2. LOCAL DE REALIZAÇÃO

- 2.1 "MOTOHONDA DA AMAZÔNIA LTDA" Manaus/AM
- 2.2 "LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CQ)"

RESUMO

O presente trabalho, realizado no C.Q. é de suma impor tância na ârea dos POLÍMEROS, pois fornece resultados de grande utilidade para a indústria.

O laboratório C.Q. é um setor importantíssimo da indús tria pois nele são realizados testes físicos e químicos em todas as peças utilizadas na fabricação das MOTOS, sejam as mesmas METÁLICAS ou PLÁSTICAS. Em outras palavras, havendo problema com alguma peça e a mesma ao ser analisada não fo aprovada: a produção não pára, mas depois com outras peças já aprovadas conclu-se a fabricação das motos.

Como dissemos acima são feitos testes físicos e $mec \hat{\underline{a}}$ nicos no laboratório. As análises químicas são realizadas no setor QUÍMICO CORROSÃO e os testes físicos em POLÍMEROS e METAIS são realizados no setor FÍSICO MECÂNICO. Para nós da área dos elastômeros, o setor que mais nos interessa é o $f\underline{i}$ sico mecânico, pois passamos a maior parte do tempo nele.

No laboratório FÍSICO MECÂNICO realiza-se os seguintes testes: Resistência à Tração, Dureza, Resistência à compres

são (Deformação Permanente à Compressão), Imersão em Oleo, testes estes realizados em ELASTÔMEROS. Na área dos METAIS realizam-se testes de Tração, Dureza e também são feitas Análises Metalográficas (feitas no Microscópio) para identificação dos constituintes dos metais (PERILITA, FERRITA, CEMEN-TITA etc). Para todos os testes em elastômeros (PVC, FDM etc) verifica-se as propriedades originais tais como: Dureza, Tensão de Ruptura, Alongamento. Após a realização dos ensaios verifica-se as variações ocorridas, e dá-se o parecer se o material é aprovado ou rejeitado. Também são feitos testes de identificação de materiais baseados no aquecimento do mesmo e observação da cor da chama. Portanto é basicamente isto que é feito no CQ.

4. LISTA DE SÍMBOLOS

. cm ²
mm
kgf
kgf/cm ²
8

5. INTRODUÇÃO

Os POLÍMEROS são uma categoria impotantíssima dos materiais, pois como sabemos é uma CIÊNCIA que vem se desenvolvendo mais a cada dia que passa. Podemos observar isto através dos produtos fabricados por difersas indústrias. Certos produtos que na sua fabricação antes usavam determinados materiais, hoje, na fabricação dos mesmos; na medida do possível algumas peças são substituídas por "plástico". Isto acontece devido ao gaixo custo comercial do plástico para a empresa, e consequentemente barateando o produto ao consumidor.

Os Polímeros também são conhecidos como MATERIAIS-ORGÂ NICOS, são formados pelo encadeamento de moléculas básicas conhecidas como MONÔMEROS; que repetem-se várias vezes for mando o polímero. Apresentam aito peso molecular diferenciando-os dos outros compostos orgânicos.

Os Polímeros de acordo com suas características fís<u>i</u> cas, classificam-se em:

5.1 - Plásticos

Recebem este nome em virtude de se deformarem facilmen te plásticamente. São materiais sólidos à base de resinas sin téticas ou polímeros naturais modificados que possuem em ge ral, boa resistência mecânica, podendo durante a sua preparação ser fundido, moldado ou polimerizado diretamente na for ma final.

5.2 - Elastômeros

Este hrupo compreende as BORRACHAS em geral. São mate

riais que apresentam ELASTICIDADE à temperatura ambiente.Quando ensaiadas, algumas borrachas mesma a grandes tensões ainda retornam ao seu comprimento inicial, outras não retornam. São mais resistentes que os plásticos e, além disso podem ser usadas em temperaturas mais altas. Este trabalho ateve mais a este grupo. Trabalhamos com PVC, EPDM etc. Os elastômeros são usados na fabricação de aparelhos telefônicos, tomadas elétricas, cabos de dispositivos elétricos, na indústria au tomobilística, na indústria MOTOCICLÍSTICA, etc.

5.3 - Fibras

São compostos que apresentam uma elevada relação entre comprimento e diâmetro, com moléculas de alto grau de sime tria linear, apresentando alto módulo de elasticidade. Exemplo: nylon, poliester etc.

6. TEXTO

As peças das motos a serem analisadas no laboratório vêm na forma de amostras, isto quer dizer que ao ser produz<u>i</u> do determinado lote de peças; se as mesmas apresentarem de feito na montacem das motos, seleciona-se algumas delas e faz-se a análise verificando qual o problema e diz-se o que deve ser feito para melhorar a peça.

Qualquer peça a ser analisada ao chegar ao laboratório é preciso que se tenha determinados cuidados com a mesma, co mo por exemplo:

6.1 - A peça chega ao laboratório com um relatório ex pedido pelo setor interessado na mesma. Este relatório deve

vir com informações precisas a respeito dela; acompanhado tam bem do desenho da mesma com todas as especificações possíveis e expedido pelo setor responsável (ESPECIFICAÇÃO).

6.2 - Ao ser recebida, a peça é colocado numa pretele \underline{i} ra com certa numeração (Ex: IA, 2B, 2C etc), além do n° do relatório para verificação (Ex. 477/88, 541/88 etc).

Após isto pode-se fazer os testes.

6.3 - Normas Utilizadas pela Empresa

Para a realização dos testes é preciso que se consultem certas normas internacionais, que nos darão as proprieda des do material em estudo.

São elas:

- a) HES HONDA ENGINEERING STANDARD.
- b) JIS JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD.
- c) ASTM- AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIAL.
- d) ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION
 TECHNICAL COMMITTEE.

As letras <u>a</u> e <u>b</u> são as mais usadas pela HONDA. Na área dos METAIS também trabalha-se com as normas da ABM (Associ<u>a</u> cão Brasileira dos Metais).

Para a realização dos testes, primeiro precisa-se pre parar os corpos de prova, e para cada tipo de ensaio existem padrões diferentes para a preparação dos mesmos.

O material (Borracha) geralmente vem de São Paulo, e o resultado vai para lá depois. Portanto, deve-se mandar material suficiente para a preparação.

Os ensaios de ENVELHECIMENTO ACELERADO, PROPRIEDADES

ORIGINAL, IMERSÃO EM ÓLEO são feitos com o mesmo tipo de c.p. Os ensaios de DEFORMAÇÃO PERMANTE À COMPRESSÃO, DUREZA são feitos com outro tipo de c.p.

Existem os testes com produtos acabados cujos cp são fornecidos pela própria MOTOHONDA DA AMAZÔNIA.

7. DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS

7.1 - Ensaio das Propriedades Originais

Este ensaio é realizado para observação da resistência do material a frio.

Os cp têm a forma de gravatinhas e são realizados na maquina de tração (DINAMÔMETRO).

Marca-se inicialmente 20mm no centro do cp, e antes do rompimento mede-se o comprimento final.

Outra propriedade observada inicialmente é a DUREZA "SHORE" inicial, que é medida na máquina de dureza para BORRACHA.

O alongamento também é obsergado em %, o final em rel<u>a</u> ção ao inicial.

Observação: o ensaio realizado no dinamômetro nos dã a tensão de RUPTURA.

Os cp para dureza são "botões" com h~13, 36mm, e d=29 mm.

7.2 - Ensaio de Envelhecimento Acelerado

Os cp para este tipo de ensaio são os mesmos anterio res, sendo que neste caso, os mesmos vão à estufa, geralmente à 70° Cx70h: podendo em alguns casos ficar até à 150°C. De

pois de retirados da estufa, então é feito os testes. Estes testes servem para comparação com os anteriores verificandose o material ao ser empregado na fabricação das motos terá resistência ao calor etc.

7.3 - Deformação Permanente à Compressão

Para este teste, os cp utilizados também são os "botões" citados anteriormente. Inicialmente medimos com o PAQUÍMETRO a altura inicial do cp (ho). Depois coloca-se estes cp em duas placas planas paralelas de ferro, pressionando-os o máximo possível, colocando-os na estufa a 70°C x 22h. Mede-se a altura hhI estes após a compressão, mas antes de ir a estufa, que é aproximadamente 9,5mm. Após a retirada dos cp da estufa, mede-se a hf, e através de cálculos apropriados tem-se a % de compressão.

7.4 - Imersão em Oleo

Este teste é realizado para verificar a resistência da borracha ao óleo.

Para isto, verifica-se a dureza antes e após a imersão, comparando os valores e depois tira-se o percentual de contração.

Com as gravatinhas, mede-se a TENSÃO DE RUPTURA e o ALONGAMENTO.

Estes testes são feitos em OLEO ASTM Nº 0I e OLEO ASTM Nº 03. A diferença principal entre os dois tipos é que no nº I ocorre uma contração e no Nº 2 ocorre uma dilatação. Is to acontece devido à consistência do OLEO ASTM Nº 0I e OLEO ASTM Nº 03. A diferença principal entre os dois tipos é que no nº I ocorre uma contração e no Nº 2 ocorre uma dilatação. Is to acontece devido à consistência do OLEO ASTM Nº 0I e OLEO ASTM Nº 0I e OLEO ASTM Nº 0I e OLEO ASTM Nº 03. A diferença principal entre os dois tipos é que no nº 100 acontece devido à consistência do OLEO ASTM Nº 03. A diferença principal entre os dois tipos é que no nº 100 acontece devido à consistência do OLEO ASTM Nº 01 e OLEO ASTM Nº 03. A diferença principal entre os dois tipos é que no nº 100 acontece devido à consistência do OLEO ASTM Nº 03. A diferença principal entre os dois tipos é que no nº 100 acontece devido à consistência do OLEO ASTM Nº 01 e OLEO ASTM Nº 03. A diferença principal entre os dois tipos é que no nº 100 acontece devido à consistência do OLEO ASTM Nº 03. A diferença principal entre os dois tipos é que nº 100 acontece devido à consistência do OLEO ASTM Nº 04 e OLEO ASTM Nº 05 e

Observação: Temos também os testes de COMPRESSÃO À 20%

DE DEFORMAÇÃO e o de FATOR DE COMPRESSÃO que são poucos solicitados. Todos estes testes baseiam-se em valores já conhecidos, por isto são essencialmente comparativos. Se algum dos resultados obtidos não estiver na faixa desejada, a amostra será rejeitada.

8. MATERIAL ANALISADO

8.1 - PVC

E um dos termoplásticos mais importantes. A resina <u>pu</u> ra é dura e rígida, mas a introdução de modificadores permite o amolecimento a qualquer grau deseja-o, fornecendo materiais CORIACEOS e mesmo, bastante flexíveis. E obtido pela POLIMERIZAÇÃO do CLORETO DE VINILA. Os graus de polimerização se situam geral, na faixa dos 1000 a 2000.

O PVC é completamente resistente à agua e praticamente imune às soluções aquosas e, mesmo, às soluções corrosivas para DECAPAGEM. Como outros produtos orgânicos, porém o PVC é suscetível ao ataque de solventes orgânicos de natureza similar.

8.2 - EPDM

A borracha EPDM foi desenvolvida na década de 60, atra vés de pesquisas realizadas na Itália e Estados Unidos. O EPDM (ETENO-PROPENO-DIENO-NOMÔMERO) é produzido pela polime rização em solução de eteno e do propeno, gases que se constituem na matéria-prima básica. O DIENO, matéria-prima impor tada é incorporado em pequenas proporções com a finalidade

de possibilitar a vulcanização pelos sistemas convencionais utilizados pela indústria de artefatos de borracha.

Apresenta excelente resistência à ação das intempéries, ao OZÔNIO e a altas e baixas temperaturas, apresentando tam bém um baixo peso específico, o que possib-lita uma varieda de muito grande de aplicações. É aplicado na fabricação de guarnições de automóveis, mangueiras de radiador, isolação de cabos elétricos, mantas impermeabilizantes para lajes na construção civil, pára-choques de automóveis etc.

8.3 - Formulas

8.3.1 - Tensão de ruptura

$$T_R - \frac{Q}{A}$$
 (kgf/cm)

8.3.2 - Deformação

$$\varepsilon = \frac{\text{If} - 1i}{1i} \times 100 \quad (\%) \qquad \boxed{1i = 20 \,\text{mm}}$$

8.3.3 - Deformação permanente à compressão

$$hI = ho - 9,5 = a$$
 $ho - hf = b$
 $a = 100$
 $b = x$

8.4 - Calculos

Dentre as amostras analisadas no período de estágio to mou-se três exemplos como referência, que foram os relato rios 477, 478 e 479/88; que aqui receberão o nome de amostras I, II e III. Através dos cálculos, obtivemos os seguintes resultados:

Para a obtenção de resultados confiâveis, cada amostra ensaiada deve ser feita com 5 cps, tirando-se depois a m $\underline{\acute{e}}$ dia.

8.5 - Propriedades Originais

8.5.1 - Amostra I

Nº	A (cm ²)	Q(kgf)	or(kgf/cm ²)	1f(mm)	(%)
1	0,122	12,1	93,18	104	420
2	0,1247	11,5	92,22	100	400
. 3	0,126	9,7	77,00	75	275
4	0,1222	12,0	98,20	103	415
5	0,1268	10,1	79,65	87	335
Média	•		89,25		369

8.5.2 - Amostra II

Νò	A (cm ²)	Q(kgf)	σr(kgf/cm ²)	1f(mm)	(%)
1	0,1216	11,8	97,04	89	345
2	0,12	14,6	121,67	115	475
3	0,1196	14,4	120,40	105	425
4	0,1287	13,3	103,34	103	415
5	0,1272	13,5	106,13	109	445
Média			109,71		421

8.5.3 - Amostra III

Ν°	A (cm ²)	Q(kgf)	or(kgf/cm ²)	[1f(mm)	(%)
1	0,1281	18,9	147,54	150	650
2	0,1273	18,3	143,75	124	5 20
3	0,1317	18,4	139,71	150	650
4	0,1271	19,9	156,57	140	600
5	0,1326	19,7	148,56	144	620
Média			147,22		608

8.6 - Envelhecimento Acelerado (70° C x 70h)

8.6.1 - Amostra I

Νº	A (cm ²)	Q(kgf)	σr(kgf/cm ²)	1f(mm)	(%)
1	0,132	7,7	58,34	67	235
2	0,126	11,7	92,85	9 7	385
· 3	0,132	14,6	110,60	109	455
4	0,126	9,8	77,80	71	255
5	0,132	7,2	54,55	60	200
Me di a	1	-	78,82	•	30 4

8.6.2 - Amostra II .

Иò	A (cm ²)	Q(kgf)	σr(kgf/cm ²)	1f(mm)	(%)
1	0,1281	4,9	38,25	48	140
2	0,126	11,3	89,68	84	320
3	0,126	13,2	104,76	106	430
4	0,126	12,6	100,00	90	350
5	0,126	6,8	53,96	58	190
Média	1	***************************************	77,33		286

8.6.3 - Amostra III

Иè	A (cm ²)	Q(kgf)	$\sigma r(kgf/cm^2)$	1f(mm)	(%)
1	0,132	18,4	139,40	130	550
2	0,126	19,2	152,38	123	515
3	0,126	17,7	140,47	120	500
4	0,132	19,2	145,46	114	4 70
5	0,1281	18,2	142,07	114	470
Média	1		143,95		501

8.7 - Estudo Comparativo

De posse dos resultados obtidos, faz-se a comparação entre Propriedades Originais e Envelhecimento Acelerado, atra vés das seguintes fórmulas; dando em seguida o "parecer" a respeito da análise:

Propriedades Originais

or₁ - tensão de ruptura

ε₁ - deformação

Envelhecimento Acelerado

 σ_{r2} - tensão de ruptura

ε₂ - deformação

8.7.1 - Amostra I

$$r = \frac{89,25 - 78,82}{89,25} \times 100 = 11,68 \rightarrow \frac{80}{5} = 11,70\%$$

$$\Re \epsilon = \frac{369 - 304}{369} \times 100 = 17,61 \rightarrow \Re \epsilon = 17,61\%$$

Dureza SHORE:

Inicial = 50,0

Final = 58,0

8.7.2 - Amostra II

$${}^{\circ}_{\mathbf{r}} = \frac{109,71 - 77,33}{109,71} \times 100 = 29,51 \rightarrow [{}^{\circ}_{\mathbf{r}} = 29,51 \times]$$

$$\xi = \frac{421 - 286}{421}$$
 x 100 = 32,06 \Rightarrow $\xi = 32,06$

Dureza SHORE:

Inicial = 50,0

Fina1 = 57,0

8.7.3 - Amostra III

%
$$\sigma_{r} = \frac{147,22 - 143,22}{147,22}$$
 x 100 = 2,71 \rightarrow % $\sigma_{r} = 2,71$ %

%
$$\varepsilon = \frac{608 - 501}{608}$$
 x 100 = 17,6 \div % $\varepsilon = 17,6$ %

Dureza SHORE:

Inicial = 55,0

Final = 59.0

8.7.4 - Conclusão dos Testes

Houve uma variação considerável no envelhecimento acelerado, principalmente na tensão de ruptura e também
do alongamento das três amostras. Na dureza, tivemos uma va
riação pequena nas 1.s e 3.s amostras, mas que está dentro
do aceitável.

No teste de propriedades originais, houve uma $v\underline{a}$ riação da 1.ª amostra, com reação à tensão de ruptura, mas como as outras duas estavam dentro dos padrões, consideramos o teste ideal.

O alongamento apresentou a 1ª amostra fora dos padrões, mas como as outras estavam dentro dos padrões, o consideramos ideal. A dureza ficou dentro dos padrões.

O teste de envelhecimento acelerado não foi con siderado ideal, devido à grande variação apresentada nas propriedades.

8.8 - Deformação Permanente à Compressão (70°C x 22h)

Para este teste, obteve-se os seguintes resultados:

8.8.1 - Teste I

$$h_0 = 12,96$$
 $h_f = 12,0 \text{ mm}$
 $h_1 - h_0 - 9,5 = 12,96 - 9,5 = 2,96$
 $h_0 - h_f = 12,96 - 12,0 = 0,96$

onde:

ho - altura inicial

hf - altura final

8.8.2 - Teste II

$$h_0 = 12,96mm$$
 $h_f = 12,1$
 $h_1 = 12,62 - 9,5 = 3,12$

12,62 - 12,1 = 0,52

$$3,12 \rightarrow 100$$

 $0,52 \rightarrow x$
 $x = \frac{100 \times 0,52}{3,12} = 16,67\%$
 $x = 16,67\%$

8.8.3 - Teste III

$$h_0 = 12,74 \text{ mm}$$
 $h_f = 12,0 \text{ mm}$
 $h_1 = 12,74 - 9,5 = 3,24$
 $12,74 - 12,0 = 0,74$

$$3,24 \rightarrow 100$$
 $0,74 \rightarrow x$

$$x = \frac{100 \times 0,74}{3,24} = 22,84$$

x = 22,84%

8.8.4 - Conclusão dos testes

Neste teste de Deformação Permanente à Compresão, obtivemos resultados dentro dos padrões estabelecidos pelas normas, portanto o consideramos ideal.

9. RESULTADOS

O Laboratório dispõe de formulários apropriados para a expedição dos resultados. Veremos uma cópia destes formulários.

- (a) Identificação do Material Borracha "A-510* "A-610"
- (b) Propriedades Originais
- (c) Tensão de Ruptura (kgf/cm) 100 Min. 100 Min.
- (d) Alongamento (%) 400 Min. 350 Min.
- (d) Dureza SHORE A -50 ± 5 60 ± 5
- (e) Envelhecimento Acelerado (70°C x 70h)
- (f) Variação da Tensão de Ruptura (%) -25 -25
- (g) Variação do Alongamento (%) -25 -25
- (h) Variação da Dureza SHORE A + 7 + 7
- (i) Deformação (%) 50 Máx. 50 Máx.
- (j) Teste Especial
 - (1) Teste de Compressão à 20% de Deformação

-10 + 1,5 14 + 2,0

(m) Fator de Compressão (%) 25 Máx. 25 Máx.

9.1 - Observação

Estas propriedades foram encontradas na "HES" (Normas da HONDA). As propriedades da borracha A-510, correspondem

aos Testes I e II, pois trata-se do mesme material; ao passo que a borracha A-610 corresponde ao Teste III.


Ao lado da tabela anterior, contrói-se outra tabela com os resultados obtidos na prática. Estes resultados são comparados com os dados do fornecedor. Neste caso o fornecedor não mandou dados, logo fazemos a comparação com os valores da norma.


10. RELAÇÃO DOS RESULTADOS CALCULADOS COMO ANTERIORMENTE


	_		-		
10 1	1	Resultados	40	1 250	ratorio
10.		RESULLATION	uu	Lauu.	Latuilo

Testes	I	II	III
10.2.1	89,25	109,11	147,22
10.2.2	369	421	608
10.2.3	50	50	5.5
10.3.1	11,70	29,51	2,71
10.3.2	17,61	4 32,06	17,6
10.3.3	58	57	59
10.4.1		-	_
10.4.2	32,43	16,67	22,84
10.5.1	.		-
10.5.2	-	. <u>-</u>	·. -


Estes testes, os quais não apresentam resultados não foram realizados, pois são poucos solicitados e o laboratoledotrio não os realiza.









GRAFICOS - ENVELHECIMENTO ACELERADO







10.2 - Conclusão dos Testes

Comparando os resultados obtidos experimentalmente com os valores encontrados nas normas, no geral, concluímos que estão fora dos padrões; e que apesar de termos alguns resultados dentro dos padrões, o ideal seria repetir toda a experiência a ser de obter resultados mais satisfatórios.

11. DISCUSSÃO

Como podemos verificar nos resultados, houve alguma va riação nos resultados em relação as especificações da norma. As variações ocorreram mais na parte de Envelhecimento Acele rado; a Dureza ficou dentro dos padrões desejados, já na Ten são de Ruptura e Alongamento houve uma variação considerável. Na Deformação Permanente à Compressão, os resultados também foram satisfatórios.

Quando ocorre uma variação muito grande nos resultados, é exigido a repetição dos testes que não deram certo. Persistindo os resultdos, o material é rejeitado, não podendo ser usado na fabricação das motos. Então, o fornecedor deve através dos resultados obtidos, observar os erros; e na hora de fabricar novo material procurar fazê-lo da melhor maneira possível, evitando assim novos transtornos.

12. CONCLUSÃO

O presente trabalho foi de suma importância na nossa vida profissional, pois ampliou nossos conhecimentos numa área importantíssima, que é a dos POLÍMEROS. Através do mes

mo conhecemos um dos mais importantes setores da indústria , digo melhor, de qualquer indítria . Por isto considerei um trabalho de proveito apesar de alguns testes no terem sido aproveitados, mas so a satisfação de poder realizá-los é gratificam te para nos. Esperamos no decorrer da nossa vida profissional poderemos aplicar os conhecimentos ali adquiridos da melhor maneira possível, tentando contribuir, na medida do possível, para a melhoria dos mesmos.

2ª ETAPA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

PROCESSO E CONTROLE DE INJEÇÃO DE PLÁSTICOS

1. TITULO

"CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE INJEÇÃO PLÁSTICA"

"PROCESSO E CONTROLE"

1.1 - Local de Realização

"MOTOHONDA DA AMAZÔNIA LTDA" - MANAUS-AM
"SETOR - INJEÇÃO PLÁSTICA"

1.2 - Resumo

A "Injeção Plástica" é um setor novo, tendo sido implantado recentemente na MOTOHONDA (Fevereiro 88). Como é um setor novo, não é possível se produzir todas as peças neces sárias para a fabricação das motos. Isto deve-se à capacida de restrita do setor, pois o mesmo só dispõe de duas máquinas, que produzem uma quantidade limitada de peças. As duas máquinas existentes no setor são a de 350 ton e a de 650 ton.

Nestas máquinas são produzidas 19 peças para as seguintes motos: XLS, XL, DUTY, XLX e KWI (CBX 150). O restante das peças plásticas utilizadas pela indústria são fabricadas pela "MULTIBRÁS", que é uma indústria que trabalha exclusivamente com POLÍMEROS.

As maquinas são de fabricação japonesa, e para cada peça a ser fabricada existe um tipo de molde diferente. Daí o motivo pelo qual, fabricamos poucas peças. Num dia pode-se trocar de molde três vezes, logo só é possível fabricar-se três tipos de peças diferentes por dia. Alguns moldes são si

métricos, fabricando duas peças, a direita e a esquerda.

Como exemplo de peças fabricadas temos:

- a) Tampas laterais direita e esquerda (XLX);
- b) Paralama dianteiro (KW);
- c) Rabetas laterais direita; esquerda e central (KWI);
- d) Capa da corrente (XLS/DUTY).

Estas peças são fabricadas com três diferentes tipos de materiais, que serão mencionados no decorrer do relatório.

O motivo pelo qual a MOTOHONDA está desenvolvendo este setor, deveu-se ao fato da mesma procurar produzir todas as peças de que necessita, evitando ao máximo depender de ou tras indústrias.

1.3 - Lista de Símbolos

Nome	Símbolo
a) "Acrilo Nitrila Butadieno Estireno"	"ABS"
b) "Polietileno"	"PE"
c) "Polipropileno"	"PP"

Observação: As cores destes materiais também são representadas por símbolos. Exemplo: BRANCO (NH-138), VERMELHO (R-134) e PRETO (NH-1). Só trabalhamos com estas cores.

1.4 - Introdução

Na moldagem de TERMOPLÁSTICOS é necessário aquecer o material a um estado de fluidez, conformá-lo na cavidade de um molde, para então resfriá-lo enquanto ainda estiver conti

do no molde. O processo de moldagem por compressão poderia ser usado para esse fim, mas não se recomenda por causa do desperdício de calor e de tempo que acarreta.

Para acelerar o processo, adota-se a moldagem por INJE ÇÃO, que é uma adaptação do processão de fundição sob pressão, utilizado por metais leves. Consiste em forçar uma carga de material plástico aquecido, por meio de um êmbolo, em uma prensa-cilindro aquecida, no qual o material preenche as cavidades ali alojadas. O material frio, granulado ou em pó, é alimentado ao cilindro, onde é aquecido até amolecer, ou "plastificar" para então ser forçado sob pressão, ou "injeta do", no molde frio, de onde é posteriormente extraído.

As prensas utilizadas para esse processo são de tam<u>a</u> nhas variáveis, indo desde pequenos modelos manuais, que injetam poucos NEWTONS de r-sina de cada vez, até modelos de grande capacidade, podendo injetar até centenas de newtons por vez.

O processo de moldagem por injeção é responsável pelo processamento de cerca de um sexto de todo o plástico usado no mundo de hoje.

As injetoras se classificam em dois tipos básicos, em relação à direção em que o termoplástico é injetado para den tro do molde: INJETORAS HORIZONTAIS E VERTICAIS. As injeto ras mais frequentemente utilizadas nas indústrias são as injetoras horizontais, que é o nosso caso específico.

1.5 - Componentes da Injetora

As injetoras compõem-se das seguintes partes.

1.5.1 - Tremonha ou reservatório de matéria-pr<u>i</u> ma.

E um reservatório de forma afunilada, onde é co locada a matéria-prima granulada, a qual desce por ação da gravidade até a rosca transportadora do canhão.

1.5.2 - Canhão

É um duto provido em seu interior com um fuso roscado, fuso este que ao girar, recolhe o material do reser vatório de matéria-prima e o faz avançar em direção ao bico de injeção.

1.5.3 - Cilindro de injeção de aquecimento

Tem a função de receber o material da TREMONHA, e no qual se dá a plástificação ou amolecimento.

1.5.4 - Bico de injeção

Peça cilíndrica e oca, com um extremidade externa geralmente esférica, por onde passa o termoplástico ao ser injetado do canhão para dentro do molde.

1.5.5 - Sistema de abertura e fechamento do mo<u>l</u> de.

Sistema mecânico, geralmente acionado hidraulica mente, e que movimenta as partes do molde, fechando-o, para permitir a injeção de termoplástico em seu interior,ou abrindo-o para permitir a remoção da peça.

1.5.6 - Molde

O molde não faz parte da injetora, ou seja, monta-se na injetora um molde específico para cada peça que se pretende fabricar. O molde \vec{e} a forma oca, bipartida, cujo $i\underline{n}$ terior tem a geometria da peça que se deseja produzir.

2. TEXTO

Ao ser realizada a moldagem por injeção, acontecem muitos problemas no decorrer da mesma. Para analisarmos depois esses problemas veremos o comportamento dos termoplásticos no processo de injeção.

2.1 - Comportamento do Termoplástico no Processo de I $\underline{\mathbf{n}}$ jeção.

As características com que o termoplástico flui para o interior da cavidade de um molde durante a injeção, precisam ser completa e perfeitamente entendidas para que se possa projetar adequadamente a peça.

Imaginemos que a cavidade a ser preenchida tenha a for ma de uma placa de espessura constante e contorno regular, e que o ponto de injeção se localize no centro de um dos lados mais curto desse contorno retangular.

Ponto de Injeção é a região do contorno da cavidade pe la qual o plástico vai ser impelido para o interior da mesma.

Ao ser injetado, o termoplástico avançará pelo interior cavidade com características peculiares. A velocidade de desa locamento do mesmo em contato com as paredes da cavidade do

molde é relativamente pequena, e aumenta à medida que se aproxima do centro da distância entre as duas paredes da ca vidade.

O motivo deste comportamento é que a fluidez do termo plástico aumenta com a temperatura. Na realidade, a viscosidade do termoplástico varia com a temperatura, além do qual existe uma faixa de temperatura ideal, na qual o coeficiente de atrito entre o material plastificado e o aço é mínimo. Os moldes são feitos de aço, e os metais são excelentes transmissores de calor, portanto a superfície do molde, em contato com o termoplástico, rouba calor deste último e diminui a sua fluidez, fazendo com que a camada de termoplástico em contato com a superfície do molde se movimente com muito me nor velocidade que as camadas mais próximas do centro da es pessura da cavidade.

O coeficiente de atrito do termoplástico com a parede da cavidade também é maior que o coeficiente de atrito entre a camada de termoplástico que está em contato com a superfície do molde e a camada de termoplástico contígua a esta, e assim por diante, de acordo com o gradiente de temperatura do termoplástico através da espessura da parede da peça.

A camada de termoplástico em contato com a parede da cavidade do molde se resfria e se solidifica parcialmente, com portando-se como se fosse uma película. O escorregamento desta película sobre a parede da cavidade é muito pequena. As cama das mais interiores de material é que fluem, propiciando o enchimento da cavidade, quase que como se estivessem distendendo uma "bolha" no interior da mesma.

3. DESCRIÇÃO DAS MÁQUINAS

3.1 - Máquina de 350 ton.

Esta é uma máquina que opera com capacidade de fecha mento de 350 ton. Os materiais com os quais trabalhamos na mesma são o ABS e o PP.


3.2 - Maquina de 650 ton.

Esta já é mais potente que a anterior, pois tem capac<u>i</u> dade de fechamento de 650 ton. Os materiais utilizados nesta máquina são o ABS e o PE.

Observação: Ambas devem ser ligadas no mínimo de 30 minutos antes de começar o processo de injeção.

3.3 - Esquema das Máquinas

A explicação do desenho abaixo está na página seguinte



MAQUINA DE 650 ton.

MAQUINA DE 650 ton:

- 1. Funil de alimentação (Reservatório de material)
- 2. Canhão
- 3. Cilindro de injeção
- 4. Placa fixa
- 5. Placa movel
- 6. Molde
- 7. Barras de segurança
- 8. Cilindro de fechamento
- 9. Cilindro auxiliar

A máquina de 350 ton é basicamente análoga à anterior , apenas diferindo no tamanho e em poquíssimas particularidades.

4. MATERIAL UTILIZADO

4.1 - Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS).

O ABS é um termoplástico nobre e de grande aplicação na indústria moderna.

E um material composto, formado por três tipos de mon<u>o</u> metros: Acrilonitrila, Butadieno e Estireno sendo, portanto, um termoplástico Copolímero (alguns autores preferem classificar este tipo de termoplástico como "TERPOLÍMERO").

O ABS possui uma combinação incomum de elevada rigidez e alta resistência ao impacto, além de boa estabilidade di mensional e elevada resistência à ABRASAO.

Tem aspecto opaco, sedose e de alto brilho, e as propriedades do produto acabado são as seguintes: Duro, Rígido, Resistente a Choques, Isolante Acústico, Dielétrico e Atóxico.

A proporção dos seus monômeros pode ser variada para se obter diferentes traus de Flexibilidade, Resistência ao Calor e Rigidez.

Permanece estável quando em contato com Alcalis, Acidos Fracos, Benzinas, Oleos e Graxas, sendo instável aos ácidos concentrados Hidrocarburos Clorados, Cetonas, Eteres e Esteres. Apresenta baixíssima absorção de umidade.

É usado principalmente para peças estruturais e de aparência em aparelhos e utensílios de pequeno porte, e even tualmente em peças ativas de pequenos mecanismos.

4.2 - Polietileno (PE)

O Polietileno é um termoplástico TENAZ e CORIÁCIO, com aparência untuosa, usado na confecção de brinquedos, bisna - gas, filmes para embalagens, isolantes flexíveis para cabos elétricos e recipientes produzidos por EXTRUSÃO, INJEÇÃO ou SOPRO. É comumente conhecido por duas designações comerciais: ALATHON (DOW CHEMICAL), ALKATHENE (ICI), POLYTHENE (EUA). Pode ser produzido numa gama de qualidades, com alta resistência elétrica, elevada maciez ou outra propriedade especial.

E obtido pela polimerização do ETILENO (C₂H₄), sob condições controladas de temperatura e pressão. Sob altas pressões (1 a 2 KILOBAR) e altas temperaturas (100 a 300°C) é obtido o POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (0,91 a 0,925), ca racterizado por moléculas bastante ramificadas. Com baixas pressões (menos de 30 BAR) e temperaturas (40 a 150°C) e com catalisador extremamente ativo obtém-se o POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (0,945 a 0,96), caracterizado por longas moléculas lineares.

4.2.1 - PE de Alta Densidade

As principais aplicações deste termoplástico são na confecção de peças de grande volume, obtidas pelo processo de ROTO-MOLDABEM tais como: Acessórios e Implemento Agrícolas incluindo semeadeiras, adubeiras etc.

As propriedades do produto acabado são: Elevada Rigidez, Boa Dureza Superficial, Boa Rigidez Dielétrica e Resistência à Água em Ebulição.

Comercialmente se apresenta na forma granulada e seu aspecto pode ser transparente ou opaco, de sensação ao tato semelhante à cera, incolor ou colorido em diversas co

res e tonalidades, sendo que sua cor natural é o branco le<u>i</u>toso.

A temperatura de uso do produto \tilde{e} de at \tilde{e} 105°C e sua densidade a 20°C \tilde{e} de 0,94 a 0,96 g/cm³. A contração de moldagem \tilde{e} de 2 a 4%.

4.2.2 - PE de Baixa Densidade

. Este tipo de polietileno tem suas principais aplicações voltadas às construções de recipientes para util \underline{i} dades domésticas, frascos flexíveis, flores aritificiais, e \underline{m} balagens, saquinhos etc.

As propriedades do produto acabado se caracterizam pela alta flexibilidade, baixa dureza superficial, boa rigidez dielétrica e boa resistência mecânica.

Observação: No nossa caso específico trabalhamos com o PE de alta densidade.

4.3 - Polipropileno (PP)

A exemplo do polictileno, este termoplástico também pertence ao grupo dos polímeros poliolefínicos.

O POLIPROPILENO é uma das mais importantes "COMMODITIES" ou plásticos de massa, devido suas inerentes versatilidades, bem como custo adequado para o consumo em grande escala.

Basicamente ou quimicamente falando, existem dois ti pos de polipropileno:

> a) Homopolímero - é originado quando a polimerização é feita apenas com PROPENO (monômetro de POLIPROPI-LENO).

b) Copolímero - é originado quando a polimerização é feita com PROPENO mais ETENO.

O POLIPROPILENO é um dos mais diversificados termoplás ticos para aplicação e uso nas indústrias.

Sua utilização varia desde a obtenção de peças estruturais, peças auxiliares, painéis, adornos, isolações para motores etc, nas indústrias de eletrodomésticos, eletro-eletrônicos, automobilísticos, brinquedos, calçados, utensílios domésticos (baldes, baicas etc), até a obtenção de frascos para cosméticos, pequenos tanques para armazenamento de ácidos considerados frascos, carcaças de baterias e até mesmo tanques de gasolina.

O POLIPROPILENO também é muito utilizado em equipamento medicinal como seringas descartáveis etc.

As propriedades do produto acabado se caracterizam pe la altíssima resistência química (pois o material é praticamente inerte), elevada estabilidade de forma (desde que a pe ça tenha desenho e processo de obtenção adequados), alta resistência a choques, boa dureza superficial, sendo esterilizável a 105°C e quebradiço a 0°C e apresentando ótima rigidez dielétrica.

Estável a ácidos e álcalis fracos e instável a ácidos concentrados.

Comercialmente se apresenta de forma granulada, seu as pecto pode ser transparente ou opaco, colorido em todas as cores e tonalidades ou incolor, sendo que naturalmente sua cor é o branco leitoso.

A Densidade do Polipropileno a 20°C é de 0,91 g/cm³ e a contração de moldagem é de 1,5 a 3%.

A temperatura limite de uso do produto, livre de sol \underline{i} citações mecânicas é de 120°C sendo que sob solicitações mecânicas o material começa a se deformar aos 75°C.


FORMULAS ESTRUTURAIS

$$\begin{pmatrix} H & H \\ -C & -C & - \\ H & H \end{pmatrix}_{n}$$

$$\begin{pmatrix} H & H \\ -C - C - \\ H & CH_3 \end{pmatrix} n$$

(c) ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO

$$\begin{pmatrix} H & H \\ -C & -C & - \\ H & CN \end{pmatrix} + (CH2 = CH - CH = CH2) + \begin{pmatrix} H & H \\ -C & -C \\ H & \end{pmatrix} n$$



Nas máquinas de 350 e 650 ton produzem-se as seguintes peças:

Nº	MAQ.	NOME DA PEÇA	MATERIA-PRIMA	MODELO
01	350	Capa da Corrente	PE NH-I	XLS/DUTY
02	tt	Protetor direito	PP NH-I	KWI
03	11	Protetor esquerdo	PP NH-I	KWI
0 4	11	Rabeta central	ABS	KWI
05	ti	Paralama "A" traseiro	PP NH-I	KWI
06	650	Paralama "B".	PE NH-I	XLS
07	11	Paralama "B"	PE NH-138	DUTY
08	ti	Tampa lateral direita	ABS	KWI
09	•	Tampa lateral esquerda	ABS	KWI
10	*1	Paralama dianteiro	ABS	KWI
11	11	Rabeta lateral direit	a ABS	KWI
12	tt	Rabeta lateral esquer	da ABS	KWI
13	ti	Paralama "B" traseiro	PP NH-I	KWI
14	tt	Tampa lateral direita	PE R-134	XLX
15	11	Tampa lateral esquero	la PE R-134	XLX
16	11	Tampa lateral direita	PE NH-138	XLX
17	11 ·	Tampa lateral esquero	la PE NH-138	XLX
18	11	Paralama "A" traseiro	PE R-134	XLX
19	. 11	Paralama "A" traseiro	PE NH-138	XLX

* EMISSAO NORMAL * NAT. ING. - VESTIBULAR EM 26/09/88

CURSO - 21 ENG DE MATERIAIS


STORTON ESCOLAR

CODIGO	N O M E	DED	MED	CIT	CPD	CIL	contco	N G M E	PER	MED.	TIZ	CRD	CZH	
*****	* ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * *	***	****	***	***	本本本	*****	****************	***	****	***	***	***	
H020417	EST DE PROBL BRASILEIROS I INGLES LINGUA PORTUGUESA INTRODUCAO A ALGEBRA CALCULO DIE E INTEGRAL I	811	7.2	A									060	
H030110	INGLES	811	7.7	Δ	05	075	T021032	CIENCIA DOS MATERIAIS CIENCIAS DO AMBIENTE FISICA GERAL III MECANICA GERAL I ENGENHARIA ECONOMICA CERAMICA I QUIM DRGAN EXP I (MAT) METAIS I FISICA GERAL III MECANICA GERAL I FISICA GERAL III MECANICA GERAL I ECUACOES DIFFERENCIAIS LINEARES	832	6,7	A	05	075	
H030250	LINGUA PORTUGUESA	811	8,4	Α	05	075	T060461	CIENCIAS DO AMBIENTE	832	8,1	A	03	045	
T010022	INTRODUCAD A ALGEBRA	811	5,3	Α	04	060	T100048	FISICA GERAL III	832	1,5	R		060	
1010081	CALCULO DIF E INTEGRAL I	811	1,5	R	04	060	T100064	MECANICA GERAL I	832	1,1	R		060	
T02063X	WUIMILA GER I IGIIM-LIIIR-MAII	25 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Λ	04	060	H040213	ENGENHARIA ECONOMICA	841	7,0	A	04	060	
T100021	FISICA GERAL I FUTEBOL DE SALAO CALCULO DIF E INTEGRAL I	811	1,4	R	04	060	T02080X	CERAMICA I	841	5,3	A	06	090	
H030773	FUTEBOL DE SALAO	812	7,0	_ A_			T020834	POLIMEROS I	841	8,0	_ A		090	
T010081	CALCULO DIF E INTEGRAL I	812	3,8	R			T021261	QUIM DRGAN EXP I (MAT)	841	8,8	A		030	
T010529	ALGEBRA VETORIAL E GEOM ANAL	812	4,2	R			T070939	METAIS I	841	5,5	A		090	
1020214	QUIMICA EXPERIMENTAL						T100048	FISICA GERAL III	841	5,0	_A_		060	
T020648	QUIMICA GER II (QUIM-COU-MAT)						T100064	MECANICA GERAL I	341	2,7	R		060	
T040010	INT A CIENCIA DA COMPUTAÇÃO	812	5,0	A			TO 10 111	EQUACOES DIFERENCIAIS LINEARES.	842	5,2	A		060	
T100021	FISICA GERAL I	812	2,7	R			T02029X	PROCESSOS QUIMICOS	842	1,0	R		075	117
T100277	FISICA EXPERIMENTAL I	812	5,3	A			T020826	CERAMICA II	842	7,5	A		090	
H020387	INSTITUTORES DO DIRETTO	821	8,0	A			T0 20 842	POLIMEROS II	842	9,0	A		090	
H040175	ADMINISTRACAD	821	7,0	Α			1070998	METAIS II	842	6,0	_A_		090	
T010081	FISICA CERAL I FISICA EXPERIMENTAL I INSTITUICNES DO DIREITO ADMINISTRACAD CALCULO DIF E INTEGRAL I	821	5,6	A			T100064	PROCESSOS QUIMICOS CERAMICA II POLIMEROS II METAIS II MECANICA GERAL I PROCESSOS QUIMICOS	842	5,0	A		060	
T010529	ALGEBRA VETURIAL E GEUM ANAL	821	292	R			T02029X	PROCESSOS QUIMICOS	851	7,0	A	The state of the s	075	
T021253	QUIMICA DEGANICA I (MAT)	821	5,5	Α			T020656	FENUM DE TRANSPIENG QUI/ MATI	851	4,1	R		090	
T100021	FISICA GERAL I CALCULO DIF E INTEGRAL II ESTATISTICA I	821	5,0	A			T020915			5,5			060	
T01009X	CALCULO DIF E INTEGRAL II	822	7,0	A			T021105	CIENCIA DOS MATER EXPERIMENTAL					030	
T010146	ESTATISTICA I	822	8,2	A			TO 30 716	MINERALOGIA (ENG MATERIAIS)	851	5,9	_A_		060	
T010529	ALGEBRA VETORIAL E GEOM ANAL	822	4. 1	R			T040037	CALCULO NUMERICO	851	7,0	A		045	
T10003X	FISICA GERAL II	822	1,5	R			T070351	GEOM DESC INT DES TECNICO FISICA GERAL IV	851	5,2	A		090	
T100064	FISICA GERAL II MECANICA GERAL I FISICA EXPERIMENTAL II	822	0.6	R				FISICA GERAL IV	851	水水水水	F		075	
T100285	FISICA EXPERIMENTAL II	822	7,1	A			T020656	FENOM DE TRANSP(ENG QUI/ MAT)					090	
T010103	CALCULO DIF E INTEGRAL III	831	6,4	A			T020893	SINTESE DE POLIMEROS				-	090	
T010529	ALGEBRA VETORIAL E GEOM ANAL							QUIMICA ANALITICA EXPERIMENTAL			_ A_		060	
T020109	FISICO-QUIMICA I	831	7,8	A			T070734	METODOLOGIA P/DES.DE PROJETOS	852	10,0	A		030	
T020133	FISICO-QUIMICA EXP I	831	7,9	A			T071102	TRANSFORMACOES EM METAIS FISICA GERAL IV MECANICA GERAL II EST DE PROBL BRASILEIROS II	852	5,1	A		060	
T021199	CONTROLE DE QUALIDADE (ENG QUI	831	8,4	_ A_	04	060	T100056	FISICA GERAL IV	852	7,7	_A_	05	075	0
T10003X	FISICA GERAL II	831	5,8	A	04	060	T100072	MECANICA GERAL II	852	5,0	A	04	060	
H010381	ECONOMIA	832	7,9	A	04	060	H0 20 425	EST DE PROBL BRASILEIROS II	861	7,0	A	02	030	
T010073	ALGEBRA LINEAR	832	7,5	A	04	060	1020907	TECH DE FABRICAC. DE POLIMEROS	861	7,6	A	04	060	
T020079	QUIM.ORGANICA EXPERIMENTAL I	832	****	T	02	030	T021040	TRANSFERENCIA DE CALOR	861	0,9	R	-04	060	
(CONT INUA	11			39.				MECANICA GERAL IV MECANICA GERAL II EST DE PROBL BRASILEIROS II TECN DE FABRICAC. DE POLIMEROS TRANSFERENCIA DE CALOR						
													11	
								* * * * * * * * * * * * * * * * * * *						

The second secon					
FPB - PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DO IN AS * CONTROLE ACADEMICO SETORIAL	NTERIOR			Garlie I.	* EMISSAD NORMAL * NAT. ING VESTIBU
UNO - 8111229-6 - FRANCISCO DE ASSIS	MACEDO CA	MITOC			CURSO - 21 ENG DE MATERIAIS
The second of th	HACEUU SA	I I S I	ORIC	n	ESCOLAR
00160 N O M E	PER MED	. SIT	CRD C/H	CODISC	N O M E PER MED. SIT CRD C/H
	本本本 本本本 本本本	** ***	本本本 本本本	*****	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
CONTINUAÇÃO)					
21059 TRANSFERENCIA DE MATERIA	861 1,			1021016	ESTG. SUPERVISIONADO (ENG MAT) 871 *** MN 02 080
021083 QUIMICA ANALITICA 050474 ELETROTECNICA GERAL	861 7,			T021040	TRANSFERENCIA DE CALOR 871 6,6 A 04 060
071153 ENSAIOS DE MATERIAIS	861 4, 861 2,			T0 30 724	TRATAMENTO DE MINERIOS I (MAT) 871 8,0 A 06 090 RESISTENCIA DOS MATERIAIS I 871 7.0 A 05 075
071161 MATERIAIS CONJUGADOS	861 ***			7071153	ENSAIOS DE MATERIAIS 871 4.4 R 04 060
221008 REOLOGIA	862 7,			H020344	SOCIOLOGIA INDUSTRIAL I 872 **** T 03 045
21040 TRANSFERENCIA DE CALOR	862 4			T021016	ESTG. SUPERVISIONADO (ENG MAT) 872 **** MM . 02 080
21059 TRANSFERENCIA DE MATERIA	862 5,			T021067	OPERACOES UNITARIAS 872 7,0 A 05 075
050474 ELETROTECNICA GERAL	862 7,			T071153	ENSAIDS DE MATERIAIS 872 6.2 A 04 060
060011 RESISTENCIA DOS MATERIAIS I	862 ***	** F	05 075	T021016	ESTG. SUPERVISIONADO (ENG MAT) 881 ** 10 02 080
071161 MATERIAIS CONJUGADOS	862 7,		04 060	*****	*********
EDITOS SOLICITADOS - 359				1 4	
REDITOS ACUMULADOS - 266					
E - COEF REND ESCOLAR - 5,5					
ARGA HURARIA TOTAL - 4020					
O CHOSO DE ENGENHADIA DE MATERIALE E	ot peconi		0511 000		
O CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS F	UI KECUNH	1ECT DU	PELA PUR	TAKIA N. 46	0 DE 21/11/83
SULTADO DO VESTIBULAR					
OMUN E EXPRESSAD - 0766					ALBANISA RAPOSO EULALIO
STUDOS SOCIAIS - 0629					COORDENADORA DO C.A.S.
ISICA E MATEMATICA - 0498 UIMICA E BIOLOGIA - 0559					
OTAL DE PONTOS - 0604					
		k, a			
ONVENCAD					
- APROVADO * R - REPR POR NOTAS * - TRANCADO * D - DISPENSADO *					
The black of the b	n - nain	COLAD	U		
The state of the s			Ele	* # K	
			A STATE OF		The second secon

5. FLUXOGRAMA

5.1 - Fluxograma do Setor:



- 5.1.1 Matéria-prima cedida pela NITRIFLEX.
- 5.1.2 A produção das pecas é iniciada nas $m\underline{\tilde{a}}$ quinas.
- 5.1.3 E feita a inspeção visual da peça, logo apos a saída da máquina.
- 5.1.4 Se a peça está OK, vai para o estoque.
- 5.1.5 As peças que necessitam ser pintadas vão para a PINTURA ABS, que é outro setor da indústria.
- 5.1.6 As peças que não necessitam de pintura para serem usadas nas motos vão para as LINHAS DE MONTAGEM I e II.
- 5.1.7 Se a peça está NG, a mesma é moida para ser reaproveitada.
- 5.1.8 E feita nova inspeção do material.
- 5.1.9 Se o mesmo está OK, volta para a <u>produ</u>
 ção; se está NG é devolvido como MATE
 RIAL INUTILIZADO.

Observação: A matéria-prima é recebida em forma de grãos. OK - BOM.

NG - NO GOOD-RUIM.

6. CONCLUSÃO

O trabalho na INJEÇÃO PLÁSTICA está adquirindo novos horizontes dentro da ciência dos polímeros; há muito o que se aprender e desenvolver para o melhoramento da mesma, fato este que interessa aos consumidores, cientistas e industriais.

3ª ETAPA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO.

CARACTERÍSTICAS DA INJEÇÃO PLÁSTICA

NO CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL

POLIMÉRICO

1. RESUMO

Durante o processo da INJEÇÃO aparecem vários defeitos nas peças. É sobre esses defeitos encontrados e como resolvê-los que discutiremos nesta fase do nosso trabalho.

2. INTRODUÇÃO

Antes de falarmos especificamente sobre "DEFEITOS", fa la remos um pouco sobre "TENSOES INTERNAS".

Quando o polímero flui na cavidade, entre em contato com a parede fria do molde, se esfria rapidamente e sua velo cidade se anula totalmente, formando-se uma capa rígida e fria. A capa imediatamente adjacente a esta, está em movimen to e irá esfriar em seguida. O fluxo continua e as capasmais internas, que estão mais quentes, seguem movendo-se com maior rapidez à medida que estão situadas mais no centro.

As forças de fricção entre as capas são mais altas, es pecialmente nas proximidades da parede da cavidade e dão lugar a esforços ou tensões de cizalhamento que tendem a orientar o polímero na direção do fluxo. As forças moleculares internas se opõem a esta orientação. Quando cessa o fluxo do polímero estas forças moleculares não são capazes de desorde nar totalmente as capas orientadas próximas à parede do mole, porque estas capas se encontram já excessivamente frias e rígidas. Entretanto, as forças moleculares internas continuam atuando e podem ser capazes de provocar enpenamento ou até sérias distorções na peça moldada. Não apresentando empenhamento ou deformação na peça moldada, esta, uma vez comple

tamente fria, está sujeita a forças moleculares internas que criam tensões congeladas na sua capa externa.

A temperatura do molde tem grande influência na aparição e localização das tensões internas. Se a superfície do molde está mais quente, a velocidade de resfriamento é maior, o que permite à molécula orientada, "relaxar-se" antes de atingir uma estado frio e rígido.

Um fenômeno muito importante, observado nos artigos moldados e que está, ao menos parcialmente associado com as ten sões congeladas ou internas é o "CRAZING" ou formação de nu merosas microfissuras na superfície da peça moldada e que não se extende para o interior do material. A tendência de um artigo apresentar este fenômeno pode ser sensivelmente re duzido diminuindo-se as tensões congeladas.

2.1 - Defeitos Encontrados nas Peças Moldadas por Injeção.

Após tudo o que fei exposto anteriormente não é difícil compreender as causas dos defeitos que podem aparecer nas peças moldadas nem, tão pouco, as soluções para estes defeitos. Citaremos agora os defeitos, suas causas e as providências que devem ser tomadas para resolvê-los.

DEFEITOS	CAUSAS	PROVIDÊNCIAS
Falta de enchime <u>n</u> to.	Insuficiente mate rial injetado.Ali mentação inadequa da ou fluxo defei tuoso do material.	 Aumentar velocida de (baixa). Pressão baixa. (aumentar pressão) Aumentar temperatura do canhão. Aumentar medida de material.
Peças com rebarbas	Força de fechame <u>n</u> to inadequada. M <u>a</u> terial demasiado quente. Pressão de injeção muito alta.	 Baixar pressão. Diminuir medida do material. Baixar temperatura do canhão. Diminuir tempo de pressão.
Peças chupadas	Contração ao es friar. O material está demasiadamen te quente quando se solidifiza a entrada da cavida de.	 Aumentar pressão. Aumentar tempo de pressão. Aumentar conserva ção de pressão. Aumentar velocida de. Aumentar medida de material. Diminuir temperatura do canhão.
Man ch as	Superaquecimento do material agra- vado por excesso de umidade.	 Diminuir temperatura do canhão. Diminuir velocida de. Aumentar pressão e tempo de pressão.

DEFEITOS	CAUSAS	PROVIDÊNCIAS
Respirrado (meio prateado)	Contaminação com o <u>u</u> tro material. Presença de voláteis no material.	-Temperatura alta (+ 230°C). -Temperatura baixa (- 230°C). -Velocidade muito rápida.
Risco de junção	Contração que origina uma má união en tre diferentes flu xos de marerial. A pressão eficaz é de masiadamente baixa na zona onde se forma o risco.	de.
Peças queimadas	Material muito que <u>n</u> te. Ar preso na c <u>a</u> vidade do molde.	 Baixar temperatura. Baixar pressão de injeção. Diminuir velocida de. Limpar bem dentro do molde.
Peças seguras no molde.	Canais e entradas muito pequenos. Fluxo do polímero na cavidade defei - tuoso.	-Baixar pressão de injeçãoDiminuir temperatura do cilindroDiminuir o prolon gamentoDiminuir medida do material.

DEFEITOS	CAUSAS	PROVIDÊNCIAS
Porosidade	Material muito frio. Molde muito frio. Superfície do molde não está bem polida.	-Limpeza do moldePolimento do molde.

Estes são os defeitos mais comumente encontrados no processo de injeção. Entre estes os que mais ocorrem são: Fai xa de Enchimento, Manchas, Peças com Rebarbas, e algumas ve zes Peças Queimadas e Espirradas. Existem outros defeitos que não citamos aqui, mas que não são de muita relevância, portan to preferimos omití-los.

- 2.2 Temperatura Média de Operação com a Matéria-Pr<u>i</u> ma Utilizada:
- (1) "ABS" 200 a 240°C
- (2) "PP" 190 a 230 °C
- (3) "PE" 180 a 220 °C.

TEXTO

O processo de injeção já foi bem explorado no nosso relatório anterior, portanto já entraremos nos detalhes do trabalho propriamente dito.

Depois de observar bem a fabricação das peças, vimos as peças que apresentavam mais problemas. No início, como o setor ainda estava em fase de implantação, os problemas eram mais frequentes. Mas, à medida que o tempo passava procuráva-

mos corrigir os defeitos e aumentar a produção.

Escolhemos como peças a ser estudadas as seguintes:

a) Rabeta Lateral Direita

Molde de duas cavidades

b) Rabeta Lateral Esquerda

c) Tampa Lateral Direita


Molde de duas cavidades


d) Tampa Lateral Esquerda

Estas quatro peças fazem parte do modelo "KWI".

3.1 - Exemplo de Molde de Duas Cavidades

O molde é composto de duas partes que na hora da inje ção se fecham. Logo depois abrindo-se com a peça já pronta.





O molde desenhado acima representa as tampas laterais Direita e Esquerda da "XLX".

Para todas as peças produzidas no setor são traçados gráficos diários e mensais. Veremos exemplos de alguns usando os dados que obtivemos com as peças em estudo.

4. RESULTADOS

A prod	ução de	um	dia das	peças	citadas	anteriormente	foi
a seguinte:		•					

PEÇA	QUANTIDADE PRODUZIDA	QUANT I DADE APROVADA	NG
a) Rabeta Lat. Direita	573	535	38
b) Rabeta Lat. Esquerda	573	535	38
c) Tampa Lat. Direita	242	210	32
d) Tampa Lat. Esquerda	242	222	20

Para as rabetas laterais direita e esquerda o defeito encontrado em todas as 38 peças de cada foi Falta de Enchimento.

Para as tampas laterais direita e esquerda, encontramos o seguinte:


A "Direita" apresentou as 32 peças com Manchas. A "Es querda" também apresentou as 20 peças com manchas.

Aconteceu o que nós mais ou menos esperávamos, quer dizer ocorreram os defeitos mais frequentes. Pudemos observar também que nem sempre a qualidade de peças defeituosas de um lado é igual à do outro lado. Isto se deve a algum problema com um dos lados do molde, ou com a própria injeção, mas que po-e ser corrigido.

4.1 - Gráficos

Como exemplo de gráficos temos o Gráfico Diário de Produção e Rejeição, que para este caso seria o seguinte:





	QTD	PRODUZ I DA
*	c, o	REJEIÇÃO

QUANTIDADE PRODUZIDA

 $n: 1cm \rightarrow 200$

REJEIÇÃO


 $n: 1 cm \rightarrow 5$

4.1.1 - A "Rejeição" é calculada da seguinte maneira:

$$573 \rightarrow 100\%$$
 $38 \rightarrow x\%$
 $x = \frac{100 \times 38}{573} = 6,6 \rightarrow \boxed{x = 6,6\%}$

Na realidade este gráfico é traçado em relação à produção total do dia, quer dizer soma-se a produção de todas as peças naquele dia e calcula-se a rejeição em relação à produção total. Neste caso considerando a produção das rabetas pa

ra um dia e a das tampas para outro, teremos o seguinte grāfi



Depois de estudarmos, traçamos uma meta para a Rejeição, que é de 6%. Esta meta já está sendo atingida, pois com o avanço na produção a quantidade de peças rejeitadas é cada vez menor.

Trabalhamos com outros gráficos no setor como:Produção e Estoque, Gráfico Mensal de Produção/Rejeição, Gráfico de Produção e Eficiência etc. Estes são gráficos de uso interno do setor que não diz respeito ao trabalho que estamos desen

volvendo.

Estes gráficos mostrados acima são de uma produção do mês de julho. Veremos a seguir uma produção mais recente, a compararmos os resultados para ver o progresso que houve.

No decorrer do nosso trabalho, verificamos $v\underline{\tilde{a}}$ rios progressos com relação à produção, e também procuramos otimizar os gráficos fazendo com que a rejeição ficasse den tro dos padrões estabelecidos.

Para conseguir atingir esta meta, fizemos o s $\underline{\mathbf{e}}$ guinte:

- Sempre injetávamos peças com moldes de duas ca vidades, as peças de um dos lados davam mais problemas que as do outro. Para corrigir este erro, passamos a rejeitar as duas peças; pois as mesmas só são usadas nas motos aos pares. Não faz sentido guardar uma peça Direita sem a correspondente Es querda. E no nosso gráfico, consideraremos apenas uma injeção já que quando efetuamos a mesma, obtemos automaticamente as duas peças. Passamos a considerar os defeitos num dos lados, já que os mesmos são comuns aos dois lados e porque estamos considerando apenas uma injeção.

No quadro abaixo temos uma produção recente de Rabetas e Tampas da "KWI", que em seguida compararemos com os valores anteriores.


PEÇA	QUANT I DADE PRODUZ I DA	QUANT I DADE APROVADA	NG
a) Rabeta Lat. Direita	523	508	15
b) Rabeta Lat. Esquerda	523	508	15
c) Tampa Lat. Direita	600	582	18
d) Tampa Lat. Esquerda	600	582	18

Os defeitos encontrados nas peças estão citados abaixo:

- As Rabetas apresentaram 10 peças com falta de enchimento em cada lado, e 5 (cinco) com Manchas também em cada lado. As Tampas apresentaram 3 peças com Falta de Enchimento e 5 Manchadas em cada lado.

4.1.2 - Gráfico de uma injeção

Como agora só consideramos uma injeção, nosso gr $\underline{\tilde{a}}$ fico terã o seguinte comportamento:



Obs: Usamos o mesmo critério adotado nos gráficos anterio - res.

$$523 \rightarrow 100\%$$
 $600 \rightarrow 100\%$ $15 \rightarrow x\%$ $18 \rightarrow x\%$

$$x = \frac{100 \times 15}{523} = 2.9\%$$
 $x = \frac{100 \times 18}{600} = 3.0\%$

x = 2,9% x = 3,0%


No gráfico da página anterior, observamos que a % de rejeição ficou bem abaixo da meta. É justamento o que queremos, e estamos lutando para que permaneça assim. Coincidentemente o valor da rejeição foi comum às peças, mas isto dificilmente acontece, pois o gráfico anterior só nos dá a produção de um dia. Observando o mesmo, vemos que ele deve ser feito todos os dias, considerando-se a produção total do dia, calculando-se a rejeição também em relação ao total produzido. Isto ocorre nos dias em que há troca de molde para a produção de novas peças. Num mesmo dia, podemos trabalhar com três moldes diferentes. Na prática, só conseguimos trabalhar até ago ra com dois moldes por dia, devido ao curto tempo que dispo mos no dia, e também precisarmos produzir o máximo de peças possível com cada molde.

A cada dia, são feitos dois gráficos, um para a Máquina de 650 ton, e outro para a de 350 ton. O exemplo que citamos é da Máquina de 650 ton. Na máquina de 350 normalmente trabalhamos com moldes de uma cavidade, ao passo que também trabalhamos com molde de duas cavidades em menor escala. Os moldes desta máquina são menores e apresentam poucos problemas ao serem introduzidos na máquina, proporcionando uma


boa injeção e produzindo peças sem defeitos. Escolhemos um exemplo da máquina de 650 ton, justamente pelos moldes usados na mesma apresentarem mais problemas durante a injeção.

O progresso obtido com as peças em estudo, foi o mesmo para todas as outras peças produzidas no setor, sem exceção. Isto se deveu à calma com que procuramos resolver os problemas, observando os defeitos e aplicando as providências necessárias para resolvê-los, procurando também regular as má quinas da melhor maneira possível, para posteriormente não nos defrontamos mais com os mesmos problemas.

4.2 - Desenhos das Peças em Estudo.,



"RABETA "RABETA
LATERAL LATERAL
ESQUERDA" DIREITA"



"TAMPA "TAMPA
LATERAL LATERAL
DIREITA" ESQUERDA"

5. DISCUSSÃO

As peças em estudo são fabricadas com "ABS" 35, que é uma variação deste material. Nos primeiros meses da produção, quando injetávamos peças, as mesmas vinham com muitos problemas. Passamos a executar a "Injeção" com ABS 10, que é um ma

terial que apresenta alta resistência ao Impacto, aliada a ex celente brilho e performance a baixas temperaturas, boa resis tência química e facilidade de processamento. Mas, os resulta dos não foram satisfatórios. Este material não apresentou resistência necessária às peças na hora do uso. trabalhando com o "ABS" 35, que já sabiamos apresentava priedades excelentes como material para a fabricação das рe ças das motos. O que nos faltava apenas, era melhorar o pro cesso de injeção com relação a este material. E foi justamente o que conseguimos. Hoje, as "injeções" com este ocorrem na mais perfeita ordem, proporcionando a obtenção peças resistentes, com "Durabilidade" garantida ao serem in troduzidas nas motos. No futuro, procuraremos testar tipos de ABS, entre eles o "ABS" 45 e o "ABS" 2. Ambos também apresentam propriedades excelentes que poderão conferir resistência a novos modelos de motos que serão fabricadas. curto prazo, voltaremos a testar o "ABS" 10. Se obtivermos me lhorias, não precisaremos mais testar os outros tipos. Por enquanto ficamos com o "ABS" 35.

Com relação ao POLIETILENO e ao POLIPROPILENO, os mes mos são materiais que não apresentam muitos problemas ao se rem injetados. Isto deve-se ao fato dos mesmos apresentarem uma grande "Versatilidade", e serem utilizados na fabricação de uma enorme "GAMA" de produtos, e, também da sua própria es trutura molecular propiciar uma perfeita "Injeção".

6. CONCLUSÃO

Através deste nosso trabalho, tivemos a oportunidade de conhecer e trabalhar com materiais de gran-e importância na

area industrial. Executarmos melhorias que acarretam o apro veitamento máximo dos mesmos com relação à Produção, através do estudo de suas propriedades e aplicações. Como experiência profissional foi mais do que válido, pois vimos como um enge nheiro de produção deve se comportar diante dos problemas que aparecem no setor, e como resolvê-los.

Com relação à área da "CIÊNCIA DOS POLÍMEROS", desen - volvemos um trabalho bastante explícito, que nos dá uma ideia de como manufaturar materiais que até bem pouco tempo só conhecíamos na Teoria, observando as propriedades dos mesmos, me lhorando a maneira de usá-los.

Desta forma, procuramos desenvolver um bom trabalho , tanto na area Industrial, como na area da Ciência, quando acha mos que atingimos nosso objetivo.

A análise dos dados obtidos neste Estágio Supervisiona do são essenciais ao desempenho profissional de um Engenhei ro de Materiais, tendo em vista que as normas técnicas de processamento e de ensaio de controle de qualidade são mantidas conforme os padrões internacionais de uso, que asseguram a aceleração das peças produzidas.

As conclusões da primeira, segunda e terceira etapas são valorizadas pelos experimentos e análise das amostras , quando concluímos sobre a resistência, dureza, deformação, com pressão, que são propriedades específicas de Polímeros, particularmente "Terpolímeros".

BIBLIOGRAFIA

Apostilas cedidas pelo Laboratório (CQ).

BLASS, Arno. - "Processamento de Polímeros". Editora
Universidade Federal de Santa Catarina. 1985.

GUEDES, Benedito, E. FILKAUSKAS, Mário. - "O Plástico". Livros Érica Editora. 1985.

MANUAL DAS MÁQUINAS - cedido pelo setor.

MANUAL DAS NORMAS TÉCNICAS - "HES".

Revista NITRIFLEX - "Ano I - Nº 1 - Dezembro 1987".

SIMIELLI, Engº Edson R. "Influência das Condições de Injeção nas Propriedades dos Termoplásticos. "Medialidea Editora Ltda. 1981.

VAN VLACK, LAWRENCE H. - "Principios de Ciência dos Materiais" - Editora Edgar Blucher, Ltda. Edição 1977.

ANEXO

PROGRAMA DO ESTÁGIO

PROGRAMA DO ESTÂGIO

Nome do Estagiário: FRANCISCO DE ASSIS MACEDO SANTOS
Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPb)
Curso : ENGENHARIA DE MATERIAIS
Habilitação e Período: ENGENHARIA DE MATERIAIS -Ultimo Período
Início do Estágio : 21/03/88 - Término: 21/09/88
Razão Social: MOTOHONDA DA AMAZÔNIA
C.G.C. n° : 04.337.168/0001-48
Enderêço : RUA JURUÁ, 160 - Distrito Industrial
Cidade/Estado: MANAUS - AM
Departamento/Divisão/Secção: "CONTROLE DE QUALIDADE /INJEÇÃO
PLÁSTICA"
Nome do Supervisor da Empresa: "BENTO (C.Q.) "INADA" (INJEÇÃO
PLÁSTICA
Profissão do Supervisor: TECNICO QUÍMICO - ENGº MECÂNICO
Cargo:
01. Tema(s) do Programa: CONTROLE DE QUALIDADE -"ENSAIOS FI
SICOS E QUÍMICOS EM ELASTÔMEROS".
"INJEÇÃO PLÁSTICA - "CONHECIMENTO GERAIS SOGRE INJEÇÃO
PLÁSTICA". "PROCESSO E CONTROLE".
02. Objetivos Gerais do Programa: APERFEIÇOAMENTO DA APLICA-
ÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA ÁREA DOS POLÍMEROS.
03. Objetivos Específicos: TREINAMENTO PARA POSTERIOR CONTRA
TAÇÃO PELA EMPRESA, E COMO COMPLEMENTAÇÃO DO CURSO.
04. Area ou Atividades do Estagiário: <u>CQ - LABORATORIO FÍSI</u>
CO-MECÂNICO". INJEÇÃO PLÁSTICA - "PROCESSO, CONTROLO E
PRODUÇÃO"