

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DO INTERIOR  
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TÍTULO :

SISTEMA DE DRENAGEM COMPLEMENTAR DA REDE SOMAR  
DE ABASTECIMENTO

ALUNO :

EDVALDO ELOY DANTAS

Nº DE MATRÍCULA :

8 2 1 1 1 8 0 - 3

SUPERVISOR :

PROFESSOR CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS FILHO

CAMPINA GRANDE - PB

DEZEMBRO DE 1983



Biblioteca Setorial do CDSA. Agosto de 2021.

Sumé - PB

AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal da Paraíba, por intermédio  
do Departamento de Engenharia Civil do Centro de Ciências e Tec  
nologia pelo apoio acadêmico que foi dado.

À Companhia Brasileira de Terraplenagem e Engenha  
ria através de Engenheiro Silvio Leite Antenelli, a oportunida  
de de realizar este estágio.

Ao professor e Supervisor Carlos Fernandes de Me  
deiros Filho, pela orientações e incentivos no decorrer deste es  
tágio.

## APRESENTAÇÃO :

O atual relatório versa sobre os serviços de drenagem que foram executados nas vias internas da Rede Semar de Abastecimento, serviços estes que serviram para complementar a rede de drenagem pluvial anteriormente implantada quando da execução das obras de construção civil e pavimentação.

A implantação desta rede complementar foi viabilizada visto que, devido à topografia e à grande contribuição pluviométrica ocorrida no local, verificou-se que esta contribuição infiltrar-se-ia facilmente no solo pelo mesmo em sua totalidade é formado por rochas fraturadas, fato este que elevaria facilmente o lençol freático ali existente, comprometendo sobremaneira as vias de acesso da obra.

Como solução, a Prefeitura Municipal de Campina Grande através Secretaria de Viação e Obras, órgão este que era responsável pela fiscalização da obra, decidiu implantar uma rede de drenagem profunda, rede que foi implantada com tubos perenes de 20 mm.

ESTUDO · TOPOGRÁFICO :

- Trabalhos executados

Os trabalhos topográficos de traçado foram desenvolvidos de acordo com a fiscalização, com nivelação e contra nivelação do eixo, levantamento altimétrico e também planimétrico.

O eixo foi lecado em estacas inteiras de 20 em 20 metros.

O nivelação foi realizada geometricamente através de níveis de luneta e miras centimétricas, abrangendo todos os piquetes de lecação, sendo referida a certas arbitrárias.

Os elementos resultantes dos trabalhos de campo foram reunidos em cadernetas separadas e numeradas para os diversos tipos de serviços.

## EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

### - Escavação:

Foram executados os serviços de escavação com o auxílio de instrumentos como: pás, picaretas, alavancas, e na maioria das vezes, compressores e explosivos, perfazendo um volume de escavação de aproximadamente  $150 \text{ m}^3$  em material de 3<sup>a</sup> categoria.

### - Implantação dos tubes:

Os tubes utilizados eram tubes peneiros de diâmetro 200mm e de tipo Mache-Fêmea. O rejuntamento foi realizado com argamassa pesada e traço 1 : 4.

### - Reaterro:

O reaterro das valas foi executado com uma camada de 2<sup>a</sup> reia grossa, pois a mesma também possui características drenantes. A compactação do reaterro foi executada manualmente com a utilização de cepes.

## ATIVIDADES DO ESTÁGIO

De acordo com a supervisão deste estágio e com a construtora na qual o mesmo foi realizado, foi levado a cumprir o seguinte programa de atividades.

Acompanhamento dos serviços topográficos realizados cuja finalidade específica era verificar se a localização estava sendo realizada dentro do que fora previsto, no tocante à profundidade exigida para as valas.

Controle de qualidade dos tubos que estavam sendo utilizados para a execução dos trabalhos, bem como a verificação dos serviços de rejuntamento para que os mesmos não sofressem soluções de continuidade nem apresentassem falhas que viessem a impedir futuramente que a rede trabalhasse com perfeição.

Verificação dos serviços de compactação manual das valas utilizadas para o serviço, bem também quanto à espessura das camadas de areia utilizadas no revestimento dos tubos.

CONCLUSÃO :

O atual estágio apresentou bem índice de aproveitamento bons, através de mesmo, tornau-se possível aplicar de forma bastante prática e aprendizado que nos foi transmitido por ocasião das aulas das disciplinas que versam sobre sistemas de drenagem urbanas e obras hidráulicas em geral.

Desta forma, pode-se certamente concluir que este estágio foi de grande valia no tecante ao aprendizado efetuado de maneira prática de como são realizados os trabalhos em uma obra de drenagem, fato este que serviu bastante para enriquecer os nossos conhecimentos sobre o assunto.